



## 产品说明


材料：  
铝制基体。  
不锈钢紧固装置。  
钢制固定螺栓。

规格：  
硬质涂层主体。  
亮色紧固装置。  
固定螺栓经镀锌处理。

提示：  
快速释放支架是快速更换系统的基础。快速释放支架可通过螺纹孔直接安装在机床工作台或底板上。快速释放支架无需工具即可与所有带快速夹紧支架的产品连接。

附件：  
带斜角的快速释放支架 33227-10。  
带可旋转斜角的快速释放支架 34007。  
可旋转快速释放支架 34007-02。  
精密台钳 33225-5003511。  
精密定心夹具 34010。  
适配器 33225-20。  
精密三爪卡盘 34011。  
适配器 33226-05。  
针托 33227。  
小型部件夹头 34012。  
磁性棱柱 34013。  
带弹簧压片/压紧装置的棱柱 34013-05。  
棱柱 34013-10。

图纸



商品概述

## 商品概述

## 基础铝制快速释放支架，高版本

订货号	B	D	D1	D2	H	H1	L	L1	L2
34006-106111	60	49,5	M6	24	111,5	117,8	53,5	77,5	79,8
34006-108111	60	49,5	M8	24	111,5	117,8	53,5	77,5	79,8
34006-110111	60	49,5	M10	24	111,5	117,8	53,5	77,5	79,8
34006-112111	60	49,5	M12	24	111,5	117,8	53,5	77,5	79,8