


商品描述/产品说明



产品说明


材料：
铝制。
不锈钢螺栓。

规格：
经硬质阳极氧化。
亮色螺栓。

提示：
快速释放支架是快速更换系统的基础。快速释放支架可通过托架直接安装在机床工作台或底板上，并可通过长孔进行单独定位。快速释放支架无需工具即可与所有带快速夹紧支架的产品连接。

附件：
带斜角的快速释放支架 33227-10。
带可旋转斜角的快速释放支架 34007。
可旋转快速释放支架 34007-02。
精密台钳 33225-5003511。
精密定心夹具 34010。
精密三爪卡盘 34011。
适配器 33226-05。
针托 33227。
小型部件夹头 34012。
磁性棱柱 34013。
带弹簧压片/压紧装置的棱柱 34013-05。
棱柱 34013-10。

图纸



商品概述

基础铝制快速释放支架，带托架

商品概述

订货号	B	B1	B2	B3	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4
34021-15038	60	150	15	45	10	10,8	11,5	8	53,5	83,6	38,4	6,1	11